




# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ SU16 «GLORIA»

Сушка для верхней базы с L-образной формой нижнего уровня.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>A</b> решетка для кружек   | <b>B</b> решетка для тарелок  | <b>C</b> поддон  |
|  |  |             |
| 1 шт.   | 1 шт.   | 2 шт.  |
| <b>D</b> пластиковый держатель для решетки под кружки                             | <b>E</b> пластиковый держатель для решетки под тарелки                            | <b>F</b> соединительная труба, передняя 1 шт. и задняя с пазом под заднюю стенку шкафа 1 шт. |
|  |  |             |
| 1 комплект  | 1 комплект  | 2 шт.  |
| <b>G</b> саморез 4x20   | <b>H</b> саморез 3,5x8  |  |
|  |  | 10 шт.   |
|   |   | 4 шт.  |


## ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И РАЗМЕРЫ КУХОННЫХ ШКАФОВ

| артиул изделия  | ширина кухонного шкафа | длина-внутренний размер кухонного шкафа (при толщине плиты 16 мм) |
|-----------------|------------------------|---|
| <b>SU16/500</b> | 500                    | 468   |
| <b>SU16/600</b> | 600                    | 568   |
| <b>SU16/700</b> | 700                    | 668   |
| <b>SU16/800</b> | 800                    | 768   |
| <b>SU16/900</b> | 900                    | 868   |

! Регулярный уход за поверхностью сушки, после использования позволит сохранить защитный слой на поверхности стали от повреждения. Сушку и поддон необходимо очищать своевременно, не допуская образования на поверхности налета, разводов, различного рода твердых отложений.

Для удаления пятен с поверхности нержавеющей стали можно использовать мыльный раствор, после чего поверхность нужно промыть и вытереть насухо.


Отложения кальция на поверхности изделия можно удалять при помощи раствора одной части уксуса к трем частям воды, после чего поверхность нужно промыть и вытереть насухо.



## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ


1

Закрепите трубы **F** к держателям **E** при помощи саморезов **H** через отверстия в держателях и в трубках. Закрепите пластиковые держатели **D** и **E** с установленными трубками **F** при помощи саморезов **G**.




2

Поместите решетки **A** и **B** в пазы пластиковых держателей **D** и **E**.



3

Поместите поддоны **C** в пазы пластиковых держателей **D** и **E**.



В базе под сушку рекомендуется обеспечить естественную циркуляцию воздуха.